

Om uw HD LCD Touch bord correct te laten functioneren met een Apple computer (Mac OSx), dient het scherm hardwarematig in de 'Apple Mac Mode' te zetten.

Het scherm in deze modus zetten doet u via de volgende stappen;

1. Open het programma **CalibrateNWTS** (terug te vinden in de CalibrateNWTS directory) en klik op de **Calibrate** knop. U zult nu enkele piepjes horen welke aangeven dat het scherm in de juiste modus staat waarna de muisaanwijzer automatisch verplaatst naar de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Raak het scherm aan op de plek waar de muisaanwijzer verschijnt totdat u een piep hoort.
3. De muisaanwijzer zal hier opvolgend automatisch naar nog 3 posities (rechtsboven, rechtsonder, linksonder) verplaatsen. Raak bij elk punt het scherm aan totdat u een piep hoort.

Na het voltooien van bovengenoemde 3 stappen, staat uw HD LCD Touch scherm in de 'Apple Mac Mode' en zijn de hoeken correct gekalibreerd. U kunt nu gebruik maken van uw HD LCD Touch in combinatie met uw Apple computer.